
Historic Cairo





المالة ال

تأتى فلسفة العمل الأثري في القاهرة التاريخية من الإحساس بأن هذه المدينة الفريدة تكونت و تشكلت عبر آزمان لها طعم المجد، فتجاورت فيها العواصم، الفسطاط و العسكر و القطائع، وقاهرة المعز ثم قاهرة القرن التاسع عشر وصولا إلى قاهرة الحاضر، المليثة بالزخم الثقافي البراق مما أوجب التعامل مع كل أشكال المتاعب التي أثقلت كاهل القاهرة من تعديات الزمن والإنسان، والحياة التي ضغطت بإلحاحها في طلب الرزق على الفرد ليجور على ما خلفه التاريخ من آثار عبقرية شهدت أمجادا في زمن كان الإبداع فيه يعنى الحياة .

وتبغي الفلسفة التي تتبناها وزارة الثقافة العمل الإظهار القيمة العليا للآثار التي تحويها من خلال نظرة عصرية تخص المدينة بكل تاريخها المعماري المتباين فكان العمل على وحدة المنطقة ووصل شمال القاهرة بجنوبها بإنجاز نفقي الأزهر في زمن فياسي خلال عامين فقط ومن خلال دراسات متعمقة للواقع الأثري بالمدينة بجانب الخيرات الدولية والبعثات العاملة في مصر الأننا فضلنا الانفتاح على هذة الخبرات التي تكاملت مع المدرسة المصرية المنهجية للترميم.

فاروق حسنى وزير الثقافة

إن من يعمل بالحفاظ على التراث الإنساني يجد على عائقه مسؤولية تقيلة، تلك المسؤولية المتمثلة في كتابة التاريخ من خلال الزود عن ذلك التراث وحمايته، وإيصاله سليماً للأجيال التالية، والقاهرة التاريخية تعد من أجمل وأغنى المدن التاريخية بموروثها الثقافي والمعماري، فهي ملتقى الحقب التاريخية الإسلامية الزاهرة، وحاضرة المسلمين العامرة، والتي يُشد إليها الرحال للاستتارة من بهائها والنهل من كتوزها . فمدينة الألف مئذنة تعد الأولى في العالم الإسلامي من حيث الكم العظيم من التراث المعماري، فقيها نجد المسجد والمدرسة، والسبيل والكتاب، والمشفى والحمام، وهناك كانت الوكالات التجارية عامرة بالقوافل من كل صوب وحدب، وبتلك الشوارع سار العلماء والشعراء، ويثلك المنازل والقصور وثد وتربى قادة العالم وسالاطين الدنيا ، فالقاهرة بحق سيمقونية معمارية غزيرة الألحان تعزفها الفراغات والأحجار، وعلى الرغم من اختلاف الحقب الحاكمة لها وتتوع الواهدين عليها فهي البوثقة التي صُهر بها مختلف الطرز المعمارية والعمرانية الواهدة، فاخرجت معدناً نفيساً ذو طابع خاص فريد، والذي يصعب على المتخصص فصل أصوله عن بعضها ، ولأول وهلة يظن الزائر أنها صنعت بيد فنان واحد ، فوحدة العمل الفني وأصالته مع تنوع وظائفه جعلت منها نسيجاً متفرداً، فعناصرها المعمارية متلاحمة بتناسق فريد يفدر تكراره، كما تتمتع بمقياس إنساني شديد الحساسية، أما ما يميزها عن المدن الأثرية الأخرى هو تفاعل العامل البشرى بها فهي تراث معماري حي تنبض بين خلجاته مجتمعات عدة، ومن هنا تثقل المسئولية غجين نتعامل مع مثل تلك القيم النادرة والكنوز الباهرة فنحن لا نتعامل فقط مع الحجر بل نتعامل مع تراث معنوى إنسائي نتعامل مع حياة مجتمع ومستقبله، فكان مشروع تطوير القاهرة التاريخية، والذي ليس الهدف منه إصلاح وترميم المبائي التراثية فقط بل رسم مستقبل مجتمع متفرد بتقاليده وأصالته، ونشر الوعى الثقافي بين طوائفه، والعمل على تحسين ظروف إعاشتهم لينعموا بما ورثوم من فيم فنية وعمرانية، إن الهدف هو إعادة التراث المعماري للقاهرة التاريخية للقيام بدوره الثقافي في المجتمع، وإضافة قيم فنية عالية وأصيلة تعبر عن أصالة هذا الشعب المعطاء ذو التاريخ العريق،

زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

خان الزراكشة لوغاريتم القاهرة التاريخية

يستحق خان الزراكشة هذا اللقب أن يكون أحد اللوغاريتمات المعقدة في مشروعات الترميم التي واجهناها في القاهرة التاريخية،

ومن يتأمل تلك الواجهة الرائعة المطلة على شارع الأزهر ومنطقة الحسين لايمكن أن يتخيل ما بالداخل ولا يمكن لأكثر المتشائمين أن يتوقع ما بداخل هذا المبنى وبخلف الواجهة الرائعة.

مازلت أتذكر جيداً منذ أربع سنوات المرة الأولى التي دخلت فيها إلى هذا المكان بداية من صحن الخان وهذه التلال الخدخمة من الكتب المخزنة في حواصل الدور الأرضي والدور العلوي الجنوبي الغربي بعد العديد من أعمال الترميم العشوائية أصبح مهدداً بالسقوط في أي لحظة ومصلوب وفقد تماماً الدور العلوي منه ومع اختفائه أختفت ملامح العمارة الداخلية الرائعة لصحن الخان، ناهيك عن الضلع الشمائي للخان والذي كان من المفترض أن يحتوي على دورين من الفيلات كل فيلا مكونة من دورين أميزائين وتحتوي الواجهة على عشر فيلات موزعة على دورين لكن لم نجد أي منها على الإطلاق ما وجدناه أصابنا جميعاً بالأحباط وتغيرت كل ملامح التخطيط المعماري للدورين وطغت الطبيعة التجارية على الوظيفية وما زلت اتذكر محل الأرضيات والحوائط السيراميك الأبيض لمحل تجارة الملابس والأقمشة بالجملة وما زلت أتذكر محل العاديات المغلفة جدراته بالموكيت وكذلك بعض الفراغات المستخدمة كينسيون للإقامةإلخ لكنها كانت علامات سلبية والقت بظلالها على مشروع الترميم هذا بخلاف تحلل مواد البناء للواجهة الرئيسية من الداخل بالإضافة إلى الميول والقت بظلالها على مشروع الترميم هذا بخلاف تحلل مواد البناء للواجهة الرئيسية من الداخل بالإضافة إلى الميول الشديدة بها مما ضاعف من خطورتها وجعل من قرار ترميمها قراراً صعباً على أي من أتخذوه.


كن ومع ذلك وكما تعودنا أن نبدأ بجمع كل الوثائق وبدء عمليات التنقيب في الموقع والبحث عن أدله وقد جاءت البدايات مشجعه بالعثور على صهريج المياء الخاص بالخان كذلك بعد إزالة كل العشوائيات بالخان أمكنا العثور على فيلا كاملة السور الأول وبقايا فيلا بالدورين الأول والثاني بالوكالة المعماري للدورين الأول والثاني بالوكالة والتالي بعزيد من الدراسة والتحليل أمكن وضع تصور كامل لإعادة الوضع كما كان عليه بالنسبه لواجهة الوكالة.

كما كان القرار الحاسم بعدم فك أي عناصر معمارية بواجهة الخان الخلفية ولابد من الإبقاء عليها مع تربيطها وقد كان من وحية تطري قراراً صائباً حافظ على التركيبة المعمارية للواجهة الداخلية كشاهد على أعمال الترميم التاريخية بالواجهة العالمية الجنوبية الغربية والتي كانت في طريقها إلى السقوط نظراً للعديد من عمليات الترميم الغير علمية وكذا مواد الترميم الغير علمية وكذا مواد الترميم الغير متجانسة مما أدى إلى خطورة حالتها لذا كان لابد من توثيقها وتوثيق كافة المواد المستحدثة مع فكها وإعادة الترميم العواد الأصلية فقط في إعادة البناء مع استكمالها بمواد تقارب إلى الأصلية مع إعادة التخطيط المعماري الستحدام الواجهة حتى يمكن الاستفادة بها في حال إعادة توظيف الخان في وظيفته الأصلية.

كل الأحوال استطعنا أن تحافظ على أهم وأندر تموذج معماري لمبنى الخان في مصر فهو الوحيد الباقي واستطعنا فهم السب وتحليله وإعادته إلى ما كان عليه في أقرب الصور ، تلك قصة نجاح أخرى تضاف إلى قصص النجاح التي تحققت في عشروع القاهرة الثاريخية ،

- عراز وتقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز الجديد ولي عظيم الشرف أني أدرت هريق العمل في هذا المشروع.

أيمن عبد المنعم المشرف على مشروع تطوير القاهرة التاريخية



خـــان الـــزراكشـــة | ٩ (الرر (الار الالار والالار والمار يتغيه

الخان

كلمة فارسية معناها منزل أو سوق وقد استخدمت للدلالة على بناء يتكون من عديد من الحجرات تحيط بفناء مكشوف يضم غالباً طابقين قوق يعضهما يحوي الدور الأرضي منها اصطبلات الدواب ويجداره من الخارج صف من الحوانيت الصغيرة تأخذ شكل حنية في الجدار تضم أرفف للبضائع ومصطبة للبائع والمشتري، أما الأدوار العلوية فكانت مقسمة عموماً إلى مساكن وكانت هذه الأنواع من المبائي تضم مسجداً أما في الفناء الأوسط أو في طابق علوي فوق العدخل كما تضم أيضاً بسبيلاً.

طيرؤه و

كانت هذه المباني توجد عادة على طول الطرق التجارية الهامة لإيواء المسافرين ودوابهم وبضائعهم ولعل عمارة جميلة لهذا الغرض. ولعل سلاجقة الروم كانوا هم أول من طور تخطيط عمارة جميلة لهذا الغرض. كان الخان يبنى في خارج المدينة أو في داخلها :

ففي الحالة الأولى (خارج المدينة) كان الخان بينى على هيئة صحن ويسمى أحياناً رياط يدور حول جداره الخارجي أبراج للمراقبة ولصد هجمات الأعداء، وكان الهدف منها أن يجد المسافرون والتجار مأوى أنتاء السفر خاصة وأن الطريق من الإسكندرية إلى رشيد طويل لذا أنشيء في وسطه خان عند قرية المعدية على الضفة الشرقية لبحيرة إدكو،

يينما في الجالة الثانية (داخل البلاد) فيختلف تخطيطه عن تخطيط الرباط والفندق وأن كان يؤدي ما يؤديه الفنادق في الموائل بالنسبة للتجار الأجانب، ومنها خان سليمان باشا وداود باشا ومحمد باشا السلحدار حيث كانت مركزاً لإقامة التجار الأوروبيين الذين أقاموا العمائر المختلفة وكذلك يتخذها الناس سكناً ملائماً لهم ، والغرب أن الأوروبيين كانوا يفضلون الإقامة في خانات الأهالي على عكس القناصل الذين كانوا يفضلون أن تكون إقامتهم في خانات خاصة بهم كما سمح للأجانب بامتلاك الخانات فقد ذكر Thurman أن التاجر الفرنسي Versey كان يمتلك منزلاً أو خاناً على شاطى، النيل،

ويبدو أن الخائات كانت موجودة بمصر منذ بداية العصر الإسلامي إلا أنه لم ترد إلينا إشارة فيما كتب قبل العصر الفاطمي تفيدنا في هذا الصدد،

إلا أن ناصر خسرو الذي زار القاهرة منذ سنة (١٠٤٧م : ١٠٥٠م) أشار إلى وجود عدد كبير من الخانات في الفسطاط وذكر أن إيجار الواحد منها لم يكن يقل عن إنتني عشر ألف دينار في العام وقد أورد المقريزي في خططه بعض الخانات التي ترجع إلى العصر الأيوبي والتي استمرت فائمة في العصر المملوكي منها:

خاتا مسرور:

أخذهما كبير والآخر صغير فالكبير على يسار من سلك سوق باب الزهومة إلى الحريريين، والصغير على يمين من سلك من سوق باب الزهومة إلى الجامع الأزهر وكان ساحة يباع فيها الرفيق وينسب كليهما إلى مسرور أحد خدام السلطان صالاح الدين .

وهذ أدرك المقريزي هذا الخان وهو في غاية الممارة تنزله أعيان التجار الشاميين بتجاراتهم وكان فيه أيضاً مودع الحكم الذي يوضع فيه أموال اليتامي والغائبين وكان من أعظم الخائات واكبرها يدل على ذلك عدد البيوت التي كانت موجودة به علاوة على الحواصل ،

خان السبيل :

نسب هذا الخان إلى أحد أخطاط القاهرة خارج باب الفتوح وموقعه بالنسبة للقاهرة الحالية جامع البيومي وحوض الشرب المجاور له بشارع البيومي قريباً من درب الجماميز الذي يوجد على رأسه جامع شرف الدين الكردي وكان معتبراً من أخطاط الحسينية بناه الأمير بهاء الدين قراقوش خادم أسد الدين شيركوه وعنيقه لأبناء السبيل والعسافرين بغير أجره وكان به بثر سافية وحوض، ففي سنة (372 هـ / 1710 : 1711م) جمع أصحاب العاهات بالقاهرة في هذا الخان ونقلوا إلى مدينة الفيوم.

خان منكورش :

هذا الخان بخط سوق الخياميين بالقرب من جامع الأزهر بناه الأمير ركن الدين منكورش زوج أم الأوحد بن العادل ثم التقل إلى ورثته ثم انتقل إلى الأمير صلاح الدين أحمد بن شعبان الأربلي فوقه ثم تحيل ولده في إبطال وقف فاشتراء منه الملك الصالح بعشرة آلاف دينار مصرية وجعله مرضداً لوالدة خليل ثم أنتقل عنها -


وقد عرف هذا الخان في العصر المملوكي باسم خان النشارين وقد أوقف على جهات بر ومن حسن الحظ أنه وجدت وثيقة هامة ورد فيها وصف هذا الخان وما به من حوانيت وحواصل وبيوت وخزائن ومنافع ومرافق وحقوق بل أمدتنا تلك الوثيقة أيضاً بأنواع المواد المستخدمة في بثائه وطريقة تسقيفه

خان الزكاة ؛

اشار المقريزي في خططه أن المدرسة الظاهرية كانت فبل إنشائها مدرسة فندقاً بعرف بخان الزكاة وكان هذا الخان من أوقاف الناصر محمد بن قلاوون

خان الخليلي:

كان هذا الخان بخط الزراكشة العتيق وكان موضعه التربة المعزية ترية الخلفاء الفاطميين المعروفة بتربة الزعفران والتي كانت من جملة القصر الكبير انشاه الأمير جهاركس الخليلي أمير آخور العلك الظاهر برقوق بعد أن أخرج منها عظام الخلفاء الفاطميين والقاها على كيمان البرقية .





هو واحد من اهم هذه الخانات التي شيدت داخل المدينة، وقد اطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى زركشة المعادن ونقشها وأنه كان مقرأ لزراكشة هذه الصناعة بالقرب من سوق الكفتيين،

الموقع

يطلهذا الخان بواجهته الرئيسية على شارع الأزهر بجوار مسجد محمد بك أبو الدهب على بعد خطوات من الجامع الأزهر في قلب القاهرة التاريخية.





تاريخ الإنشاء :

يعد خان الزراكشة من الخانات الهامة التي ما زال باقياً إلى الآن جزء كبير منها، وقد أعثيرته مصلحة الآثار من منشأت أوائل القرن العاشر الهجري أي من عصر الغوري استناداً على ما ذكر في حجة محمد بك أبو الدهب من أنه من أوقاف الغوري والحقيقة أنه قد ورد ذكره في وثيقتين هامئين أولاهما هي وثيقة الزيني أبي بكر مزهر الأنصاري الشاهعي كاتب سر المنظان الأشرف فايتياي المحفوظة بالمحكنة الشرعية تحت رقم ٧٥ ويرجع تاريخها إلى صغر سنة ٩٨٩هـ والتي ورد فيها ذكر الخان وثانيتهما هي وثيقة السلطان فانصوه

الفوري المحقوظة في ارشيف وزارة الأرقاف تحت رقم ۸۸۲ ويرجع تاريخها إلى ۲۰ صفر سنة ۱۱۱ه. . كان هذا الخان معروفاً باسم وكالة محمد بكانو الدهب وكان معتبراً من

معمد بك أبو الدهب وكان معتبراً من معمد بك أبو الدهب وكان معتبراً من عباني القرن التائي عشر الهجزي أي من عهد بناء مسجد أبو الدهب وعند مقارنة مبائي الخان والدسجد إتضع وجود خلاف في المبائي خاصة في ترع ومقاس الحجر وبالرجوع إلى حجة الغوري اعتبر الخان من منشاته وغير الممه لغان الزراكشة .

إلا أن عبد اللطيف إبراهيم استطاع أن يعدل تاريخ إنشاء الخان وأن يرجعه لعصر فايتياي وبالتحديد في القرن التاميع الهجري (الخامس عشر الميلادي) إذ أن هذا الخان كان موجوداً في سنة ١٧٨ هـ (١٤٧٤) على الوثيقة (والمحفوظة حالياً بدار الوثائق بالقلعة) وذلك على الرغم بدار الوثائق بالقلعة) وذلك على الرغم بن فقدان جزء كبير منها -

ويؤيد هذا الرأي أن مناني الخان من طراق عمائز السلطان فايتباي في الربع الأخير من القرن التاسع الهجري .

الوششين :

نم يرد نصاً صريعاً بما تبقى من هذه الوكانة من عناصر عجمارية بشير إلى منشأه الحقيقي أو تازيخ إنشاءه، مما يترك الباب مفتوحاً أمام الباحثين للوصول إلى حقيقة منشأه ويزيد هذا البحث تعقيداً ماحدث من دمار وتعديات كثيرة على هذه المنشأة .



مجمع عة الأصادة الضريبة اتطاعمة بالطلطان قانتبان





تتكون العمارة الخارجية لهذا الخان من واجهة وليسية واحدة في الناحية الشمالية الشرقية تطل على شارع الأزدر تنفسم على يسار التدخل إلى قسمين:

أوليما سفلي به يابان متشايها بالإداتي مصراعين خشيين خانيين من الزخارف يقضي أحدهما إلى دركاه بتوصل عنها إلى الأدوار الطوية للخان ويقضي الأخر إلى حاصل

والعِرْدِ العلوي لهذا القسم من الواجهة شباك كبير مستطها الشكل يقشيه حجاب خشبي في اسفلة سنة عقود موتورة ترتكر على اعتداد العقود ثلاثة مستطواتها وتعلق عدد العقود ثلاثة مستطواتها وتعلق عدد العقود ثلاثة مستطواتها

زي عدارته الداخيه فيما ياي المدحل الرئيسي العشار البه فهي عبارة عن عمر مستطيل كانت أرضيته مفروطية بيلاطات حجرية يغضيه فيو مروحي هي جداره الشمالي الغربي يابان معقودان بعقدين تصف داكريين يؤدي كل غنهما إلى حاصل مستطيل يغطيه هيؤ تصف جرميلي، وفي افتصى الطرف الجنوبي من الواجهة الرئيسية لهذا

الحال توجد فقالة البائفضي عبر سلم حجري صاعد والى الطابق الثاني وتنقدمه فنعنة بالد تؤدي إلى عصر حصر المائي الشرقي اربعة أبواب تشخص إلى أربعة حجرات مستطيلة ذات أرضيات من بالاطات تخيرية ومشوف من عروق حسبية مطبقة بالألواح تشرف على شارع الأزهر بواسطة الهشريات الخشبية .

القداخل:

يتوسط الواجهة تقريباً مدخل كبير فيستعمل الآن مكتبة وهو الذي يوصل إلى الفقاء الأوسط المكشوف للخان ويوجد مدخل آخر صغير في نهاية الواجهة من ناحية المبالي المدينة وهو الذي يوصل إلى المساكن ويعكن تقديم المدخل الرئيسي إلى قسمين مقدمة أو حجر المدخل ثم الفتحة التي تؤدي إلى ممر المدخل و

(لم يُبِقَ مَنْ خَاتَاتَ الغَصَرَ الْعَمَلُوكِيّ سِوى بِقَايَا خِانُ الزّرَاكِشَة)

المصور الأول ا

النقي من هذه الخواصل الآن عشرة خواصل خمسة منها عنوق حواصل الدور الأرضي أما الخمسة حواصل الدور الأرضي أما الخمسة حواصل النقية فإنها توجد بالجهة الموجود بها المداخل وتواصل اليمني من ناحية الفناء معز مغطي بافيية مديبة تشكل عقوداً تطل على الممريين عندين درايزين خشب يمنغ المارين من السقوط عي الفناء الأسفل كما يتقدم الواصل الموجودة بجهة على عمر مغطى بقبو متقاطع .

عدد الحواصل العشرة عبارة عن حجرات مستطيلة مختلفة الأبعاد يفتح عليها فتحة باب مستطيلة يعلوها عبائد جسنير من مصبعات من الحديد .

المساكن بالدور الأول:

على سلم بثلاث البعلى الواجهة مدخل يفتح على سلم بثلاث على المعنى بعن بعين الصناعد دخلة ذات عمق صنير حليها عقد ذو ثلاث همنوص، وعلى يسار الصناعد معر ضيق بتقدم هذا المعر ثلاثة مداخل لثلاثة مساكن متجاورة وتطل هذه المساكن على شارع الأزهر وكذلك حد حدم أبو الدهب بتكون كل مسكن من المحاكن الثلاثة الأولى من طبقتين د



اللحان من الله أمل ويبدو على العمورة أثار الدهار الله لحق به



الطبقة الأولى بها دخلة صغيرة بها دورة مياء إلى يمين أو إلى يسار الداخل وحجرة تتصدر هذه الطبقة وهي مستطيعة الشكل بها أريمة فتحات نوافذ عليهم شبابيك من خشب خرط تطل جميعها على شارع الأزهر.

وبالردهة سلم يصعد عليه إلى الطبقة الثانية وهي قاعة حيس وهي تشغل المساخة الموجودة فوق جزء من البورهاعة وتطل على القاعة السفلية المتصدرة لمدخل المسكن بواسطة درابزين خشب بمرض الحجرة ويقطي الحجرتين سقف واحد من الخشب ،

و بثهاية الممازهناك مدخل آخر يؤدي إلى سلم يوضل إلى دور علوي ويبدر أن هذا السلم كان له امتداد يبدأ من مدخل بالدور الأرضي للخان إلا أن التغيير الذي حديث بالخان هدم الدور الأول من السلم .

يوصلنا مدا السلم إلى طبقة عبارة عن حجرة صغيرة بالوسط ربما تكون مخزن مدخلها من السلم مباشرة على يمينها ويسارها هنحنان المدخل إلى اليمين يؤدي إلى طرقة صغيرة بها فتحة تطل على جامع أبو الدهب تفتح على خجرة مستطيلة الشكل بها هتجتي نافذتين عليهما شباكان من خشب الخرط بعرض القاعة مطلين على شارع الأزدر ،

أما المدخل على اليسار فإنه يؤدي إلى طرفة صغيرة بها

فتحة ناهدة صغيرة تؤذي مدء الطرقة إلى قاعة مستطيلة بها فتحتي تاهدتين تعلو احدهما الأخرى وتطل على جامع الغوري وعلى فناء الخان الأوسط السفلي ،

اليروز الثاني ب

يوصل إليه سلم المدخل الصغير بالواجهة أيضا عبعد أربع هليات من النور الأول نصل إلى الدور الثاني ويوجد يهذا الدور ثلاثة مساكن يتقدمها ممر ضيق عليه سقف من كمر

المسكن الأول:

يتكون كل مسكن بهذا الدور من ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى : عبارة عن دورقاعة بها سلم يضعك عليه إلى الطبقات العليا وحجرة صغيرة ريما تكون مخزن بها ثلاث تواهد أحدهما جانبي يطل على شارع جوهر القائد ، ويتصدر الدورهاعة حجرة أخرى صغيرة بها شباكان صغيران عليهما خشب خرط شرزان من الواجهة على شكل المشربية تطالان على شارع الأزهر بين الحجرتين دورة مياء صغيرة بها شباك مطل ايضاً على شارع الأزهر،



التصعد السلم الموجود بالدورقاعة إلى حجرتين الأولى عنيرة قطاعها الأفتي على شكل نصف دائرة بها ثلاث شيابيك والثانية مستطيلة مطلة على الشارع ويها نافذتان عليها شباكان من خشب الخرط بين هائين الحجرتين أيضاً حيرة عيام بها نافذة صغيرة نفس السلم يوصل إلى الطبقة شنة وهي تشبه في تخطيطها الطبقة الثانية من المسكن أي يوجد طبقة ثالثة بنفس التخطيط ولكنها في حالة منهدمة

البعش وعلى كل منهم شباك من خشب الخرط وجميعها تطل على شارع الأزهر وبالطرقة أيضاً حجرة صفيرة تبدو آنها كانت دورة مياه ،

كما يوجد بنفس الطرقة السفاية الصغيرة سلم يوصل إلى الدور العلوي من المسكن الذي يتقدمه بسطة نتقدم حجرة صغيرة بيدو أنها مختزن على يمينها ويسارها فتحتان اليسرى منها نفتح على طرقة على يمينها ويسارها حجرتان اليسرى مربعة الشكل تقريباً واليمنى مستطيلة بها فتحة عليها مشريبة بمرض الحجرة .

المستكن الشاثني ا

وصل إليه فتحة باب مستطيلة في نهاية الممر على البسار والأخرى عدء الطرقة تفتح على حجرتين أحدهما على البسار والأخرى الصدر الطرقة أما العنجرة التي على البسار فهي صفيرة عني بالحين بالحيد اليمين على حجرة أخرى مستطلية بها فتحتان عربين الحجرة يعلو كل منهما الأخرى عليهما شياكان من ختب الحرط كما تنقدم قاعة أصيفر من الأولى على البسار على طنحة نافذة علوية عليها مصيعات من الحديد وتطل على المعر الموصل للمساكن .

اما الهدخل المتصدر الطرقة فهو يؤدي إلى حجرة مستطيلة عليها اربعة توافد تطل على الشارع كل ناهدتين تعلو بعضها

المسكن الثالث :

ونصل إليه من مدخل يتصدر المهر ويتكون من طبقتين:
الطبقة الأولى عبارة عن طرقة صغيرة على يمينها حجرة
مستطيلة بها شباك يطل على حواصل الخان وعلى اليسار
فتحتان الأولى تفتح على حجرة مربعة تقريباً بها نافذة بارزة
عليها خشب خرط على شكل المشريية يعلوه فتحة نافذة
اخرى مستطلبة عليها مصبعات معدنية والثانية حجرة بنفس
الشكل ، يعلو هذه الطبقة طبقة اخرى في حالة متهدمة
وتشمل حجر صغير ريما تكون دورة مياه أو مخزن به فتخة
نافذة وحجرة صغير ريما تكون دورة مياه أو مخزن به فتخة



والراهم المحاف المناع المراجع المحرب المناع المراجع المراجع المناع المراجع ال



12 3


Marin

ومن خلال ماورد ذكره من تفاصيل معمارية يتضبح لجاح التصميم هِيَ تَلْبِيةِ السبِبِ المَسَّلَ مِن أَجِنُهِ هَذَهِ الْمِسْاةِ حَبِثَ فَصِيلَ الْإِسْتَخْدَامِ المنكتن عن الحواصل والمخازن ووفر عامل الأمان والأمن للمخازن ، كذلك تماشي المجنى مع البيثة من حيث استخدام المواد الطبيعية هي البناء والإنجاء الى الداخل واستخدام العشربيات في النتحات. كما أن المعمار قد أستخدم الحجر في بناء الموائط الخارجية والحوائط المطلة على الصحن بيلما استخدم الآحر هي اقامة الحوائث الداخلية ، واستخدمت القيوات في تغطيه الحواصل


واستخدمت الأسقف الخشبية في تقطية الفراغات السكنية ،


MINSTRY OF LAKES

Electron Established Francisco




وزارة النقافية هيئة الآثار المعرب خان الزرآ كست بالأزهر المستط الأبنى الدور الأرضى مثيل الرسم اسسه





المصافقات بتيب القعبان عبرالتي ميزيم فتأزان وسيفيان

المستثل الأرشي للتأور الأول







والتعليل السعداري والعمائل والترميع


خنان الزراكشة

عن أجمل المبائي على شارع الأزهر، تربُّوا لنا واجهته بحسن أخاذ وجمال منتاسق خلاب، لم يكن مصممها يدرك أنها سوف تشرف على شارع عظيم الاتساع كشارع الأزهر هقد كانت من قبل على حارة الباطئية قبل أن يشق البارون أميان شارع الأزهر ليصل ضاحية مصر الجديدة الحبيثة آنذاك بالقاهرة في أثنى عشر دقيقة كزمن لرحلة الترام ولقد تم شق شارع الأرهر ببراعة خلابة فتفادي إزالة أي اثر بالمنطقة وخلق تكوين عمراني جديد وغير ماللوها فأصبح لذينا واجهة مميزة تشزف عليه تبدأ بمجموعة الغورى فخان الزراكشة لم مجموعة محمد بك أبو الدهب وأخيراً الجامع الأزهر الشريف ومن هذا ظهرت الأهمية التشكيلية للخان طهو خان معفير الحجم دِقيق التصميم قدر له أن يكون أحد عناصر إحدى أجمل التكوينات الأثرية بالقاهرة التازيخية.

ولقد مزت البناية بناريخ طويل بدءا من استعقداهها كخان حتي ومدات إلينا وهي السنتخدم كمطبعة، وخنلال هذا التاريخ الطويل فقدت العديد من عناصرها وشابها الكثير من التغيير وهو الأمر الذي ظهرامن خلال تعديل الخلابا الفندقية إلى شقق سكتية تفليدية كما فالأحظ من رسومات وصور لجنة حفظ الآثار العربية حالتها قبل تدخل اللجنة وبعد تزميمها وتأصيلها والخان وظيفيا يحتوى على خلايا مركبة (دويلكس ، ترييلكس) تشابه في تكرينها الوكالات المملوكية ضجد في المستوى الأول من الخلية الشكنية مكان المعيشة ودورة المياء وضي المستوى الناثي مكان النوم وضي حالات الخزى نجد مستوى ثالثا للنوم ابضنا، وبعد هذا التصميم العملي أحد أبرع نظم السكن الاشتراكي والذي هيه يتم تحقيق الخصوصية المطلوبة من خلال تضبيم الخلية السكتية على مستويات راسية متباينة فتحدث تناغم فراغي عذب في مسطح قليل للمبنى، ولقد تأثر معماريو أورويا بهذا النموذج وطورودفي نظم مساكنهم الحديثة في القرن العشرين لما المسوأ قية من اقتصاديات وبراعة وتكوين فراغی جید۔










الرفع المعماري لأدوار الخان في بداية مشروع العفاظ



الرسومات المعمارية لأدوار الخان بعد الانتهاء من مشروع الترميم







عزارة الحائيراتي عداراتي مشروح العفاط



الواجية الرئيسية للخان والمطلة على شارع الازحر





اللفع بالإعدو المطالفات المشراكث بالصحن والثوق الأسطح



الواجهة الداخلية التريشاني مي تعجور و القصالات شديدة بالحجارها نتيجة تقكك المون الرابطة







فمالح من الشاورية للبصوق الأرسوء الإستعمال



مظاهر التدهور قبل البدء في الأعمال:

كان لاستخدام الخان كمطيعة دون زقاية واعية الأثر السيق على الأثر فكمية تشوينات الكتب وآلات الطباعة كان لها الأثر السيء عليى العناصر الإنشائية للمينى فتحركت بعض الأقبية ومالت حوائط الميثى العظلة على الضحن بالدور الأول علاوة على التغييزات الغير واعية للخلايا المنكنية وذلك دون فهم جيد لطبيعة إنشاء المينى كما انتشرت الشروخ نتيجة عن حركة افقية في بعض الحوائط وفي المجمل كانت حالة المينى الإنشائية مندهورة تدهوراً خطيراً كاد أن يؤدي المينى من أجمل المباني بالقاهرة كما هاجمت الرطوبة بمنت من أجمل المباني بالقاهرة كما هاجمت الرطوبة الحوائط وادى ذلك إلى تدهورها نتيجة الأملاح الناتجة عنها.









تمازج من تذهور الأكتاف لتحاملة





تعاذج مختلفة فتفكك المون الرابطة لمواد الهناء



٢٤ خيران البرزراكشية

فلسفة الترميم،

هدفت فلسفة الحفاظ والترميم إلى دامبيل المبنى مع الأختفاظ بالتطوزات الزمنية الحادثة عليه دون الإخلال بالامان الإنشائي للمينى مع إعادة إنشاء الأجزاء المفقودة والقير متصلة للخلايا السكنية وذلك لتكون مثالأ لذلك المتموذج المعماري الجميل والذي المتشرطي هذاالعصر المنزدهرء

الترميم المعماري:

مسادف الحظ فريق العمل في كشف بقايا فيلا كاهلة بالدوز الأول كما تع المثور على بقايا فنيلا بالدوز الثائق وذلك مما مكن المشروع من إرجاع الخان إلى تخطيطه المعماري الأصلى من خلال النتيع المعماري للدلائل المكتشفة.


تع إزالة التعديات على الخالايا السكنية الإرجاعها إلى نظامها المعمازي الأصلي كما تم حقن ومعانجة الأساسات وترميم حوائط الدور الأرضى وباتنسبة للأقبية والجوائط الغير مستقرة فلقد تم فكها وإعادة بناؤها وذلك باستخدام الأحجار القديمة الأنها غيز آمنة إنشائياً مع تربيطا الكتلة المطلة على شارع الأزهر بشرائع معدنية عوضا عن فكيا، وبالنسبة لسوء توزيع الأحمال فتم عنق الأحمال عن طريق عمل أسقف تخفيف للمناطق الضنبيقة إشنائيا وبالتسبة تتأثيرات الرطوية عثم حتن الحوائط لمعالجتها وترميم الأحجار الشي تأكلت من الرطوبة كما تم استكمال الحوائط المتهدمة لدواعي تربيط إنشائي عيلاوة على ترميم العناصر الخشبية والأسقث واستبدال التالف منها كما تم الكشف عن الأرضيات وعن شبكة مجارير للصرف وإرجاع الأرمنيات وفقأ لعناسيبها الأثرية وتم أخذ القرار بالمنتكمال:المفقود من الشبابيك وَالْبِيَاضَ بِعَوْنَ مَتَوَافِقَةً مِعِ الأَصِلُ الْأَكْرِي،











بميلاج من الدلائل إلتي ثم الاستكفال على أسادها



















التخطيط المعماري لنفرذج من القيلات




















البيلة عد ميه واحليه لاحد ليجراصل عد العجيرة



السيبرز بكتب إكار



(العدال (الترميع (الرقيق

اعمال الترميم الدقيق بخان الزراكشة

نظراً للحالة الإنشائية التي كان عليها المبنى لم يتم البدء في عمليات الترميم الدقيق إلا بعد استقرار المنشأ باستثناء إجراء بمض خطوات الحماية خاصة للعناصر الخشبية وعن والاتساخات، أهم العناصر التي خضعت لعمليات الثرميم الدقيق نذكر ما

ترميم الأخشاب غير المزخرفة:

تعتبر العناصر الخشبية غير المزخرفة من أبرز العناصر التي أجري لها عمليات ترميم دفيق وقد تمثلت ثلك العناصر في

الأبواب والشبابيك والمشربيات وقد تم رصد عدة مظاهر تلت علك العناسر يمكننا الحازها فنها علي .

- تدهور حالة الأسطح الخشبية نتيجة لتراكم الأتربة
- حدوث فقد لأجزاء خشبية بالأبواب وبعض قطع الخرط بالمشربيات
 - ظهور كثير من الشروخ والانفصالات
 - إنتشار بعض الاصابات العشرية والميكروبيولوجية.




معوروح الشماعات العلومة والمشربيات للبان الترميح








أحد أوراب الحواصل إتال الترميم



القصال وفقد بأخد شبابيك الخرط





		-			4-1	-	
the second	انيامات مساور	أسيا علي العدري	رخام مثلوك إ	1 - 1 - 1 1 - 1		. شرحی ادلیق	مس وعراسات السال
ب احجاب ماترین	ير مناسر مندوب	مبدأ عثس المذاجي	ورسام كالثار	الوال وهاوسه	Har fil	وساج وفلود	
	إلغادات	بالأكيث	مدين بفلوك	التهور الران	ا کلیر	شرق لين النزجاج	
Bi	المراجع لرب	Odsoul!	المؤسي مقالون	البران مشاعه	ج قلير	30,5-4-	
		10.7	Louis Tables	أحر المصالات	ا إخاج		

وقد تم التمامل مع كل عنصر خشبي تبعاً للحالة التي وجد عنيها حيث تم في البداية توثيق مظاهر الثلف المختلفة ويرغرافيا ومعماريا والتي احدثت الثلف الميكروبيولوجي، عقب ذلك إجراء خطوات الترميم والمعالجة والمتمتلة في

- شطيف الأثرية بالطرق الميكائيكية باستخدام الفرش الناعمة ومضخات الهواء البدوية .

 استخدام التنظيف الكيميائي بالمذبيات الغضوية لإزالة "شياخات الملتصفة ويعض طبقات الدهان المتهالكة والدهان مستجدئة.

استكفال الأجزاء الخفقودة والمتهائكة من الأبواب والمشربيات بنفس نوعية الخشب القديم

- إجراء عملية المعالجة البيولوجية للقطفاء على التلف الحشري والميكروبيولوجي بالستخدام المبيدات الموصبي بها مع إعادة عملية التعقيم خلال فشرة لا تتجاوز الأسبوع للقضاء تهاثيا على أي إصابة.

- مِلْ الشروخ والإنقصالات وتدعيم الأجزاء المفككة:

- معان الأخشاب باستخدام الجملكا وذلك لإعادتها إلى أصلها الأثري.



خطوات الترميم والمعالجة للمناصر الغشبية














فماذج نن العتاصر الخشبية بعد الترميم

تنظيف الأحجاره

لقد بشابهت مظاهر البلف التي تواجدت على الجدران الحجرية بالخان مع تلك المتواجدة ببقية مجموعة أبو الدهب وذلك لتشابه عوامل التلف المؤثرة على كل منها إلا أن زيادة ندهور الحالة الإنشائية للخان كان لها أثر واضح في تدني الحالة الإنشائية تواجدت عليها الأحجار بالخان من الناحية الترميمية وأهم مظاهر الناف التي بمارصدها:



- طمس معالم بعض الحواقط الحجرية من خلال ذهائها بطبقات من الجيئر أو طبقات من البياض المستحدث.
 - مَلَ يَعْضَ اللحامات بغوية أسمنتية حديثة.
- انتشار التكلسات الملحية بالأحجار نتيجة الأرتقاع منسوب المهام الأرضية بالجدران مما أثر بالسلب على سطح الأحجار واحدث بها تأكل شديد،












الحوائط الحجرية قبل الترميم ثخهر عليها الانساخات والأملاح وطبقات البيزمن الحبيثة



_ L J_				
الدقيق	البترسيم	اعمال	دراسات	.वर्क व

اخافات حديثة			40 [44.	ومتن و ماسان و الماسات
	ترميم هجر سابق	40 11 40	المجار ملاهوره	الكل كامل للحجر
الوان ملطيره	ترميم سلاط		طوب احمر مقلود	تأكل مترسط للعجر
الوان مضافه	ملاط مقلود		موته عرامیس مفقوده	تأكل ممتدل للحجر
اتساخات	شرخ لين طيقه الملاط		الرميم موته عراميس	تأكل ثانوي للمجر
قشره املاح سميكه	اضافات معدنيه		شرخ ثانوى بالعجر	رخام مفقود
الشره املاح راليقه	عناصر معدنيه	E	شرخ رهيس بالمجر	رخام متاكل
انهار املاح	لعامات		تطبيل بالمجر	عديد ملقود
السعنت اسود	اضافات مرنة	1/9	و الآيار الآيار	اخشاب مقدمورة

عمليات الترميم والمعالجة:

لقد استهدت عمليات تنظيف الأحجاز بإزالة طبقات البياض الحديث والجير وذلك بالطرق الميكانيكية البدوية تلى ذلك تنظيف الأحجار باستخدام أسلوب بثق الحبيبات باستخدام فسقط الهواء ثم أزيلت المون الأسمنتية المتواجدة باللحامات وأعيد ملؤها باستخدام مونة لها نفس تركيب المونات الفنيات إزالة الأملاح على الإزالة الميكانيكية البدوية ثم إستخدمت كمادة البتونيت والرمل.









خمثواتك الترميم والمعاثجة للحوائط الحجرية والطوب الاجرز







تغلاج من الشبانيك الحديدية قبل التربيم

ترميم الشبابيك الحديدية:

ابرز مظاهر النك انتي تواجدت بنك الشبابيك تمثلت في طبقات صداً العديد المتراكبة على سطح المعدن والتي أحدثت تأكل به كذلك ندهور حالة الإطار الخشبي للشبابيك.

وقد أعتمدت عمليات الترميم على البدء بالتنظيف الميكائيكي لإزالة طبقات الصدأ وذلك باستخدام الفرش المخصصة لذلك مختلفة المقاسات والنعومة كما تم الاستعالة بالقريزة ذات الرؤوس المختلفة لإزالة الطبقات الرقيقة من الصدا إلى

ان تم التوقف قور الوصول إلى طبقة البائيثا الحميدة وتم عزلها باستخدام الثائيثا المذابة في الكحول ثم تم العزل التهافي بالبارالويد، وقد تم معالجة الإطار الخشبي ودهائه بنفس الكيفية المتبعة في معالجة الأخشاب بالخان،





إزالة طيفات مندا الجبيد




















































كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ه كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ه كلمة السيد المشرف على المشروع ، الدراسة التاريخية م الدراسة التاريخية التحليل المعماري واعمال الحفاظ والترميم ٢٤ ،	
الدراسة التاريخية	
الدراسة الداريحية	
التحليل المعماري واعمال الحفاظ والترميم ٢٤	
اعمال الترميم الدفيق	
فريق العمل ٧٩	
الفهرس	